

Гомель. Безопасность на взрывопожароопасных объектах

При безопасной эксплуатации объекта необходимо соблюдать общие требования пожарной безопасности, утвержденными Декретом Президента №7, а именно:

содержание в работоспособном и исправном состоянии средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи.

здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них;

курение на объектах допускается только в специально отведенных местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных в установленном порядке и обозначенных указателями "Место для курения";

въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водоисточникам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной техники (в том числе запрещается оставлять автомобили на крышках колодцев пожарных гидрантов);

разведение костров на территории учреждений образования запрещены;

не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, цокольных, технических этажах и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, на балконах и лоджиях;

в зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение пиротехнических изделий, открытого огня;

пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки должны содержаться в исправном состоянии;

запрещено загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту, а также запрещено изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений;

В соответствии с пунктом 1.1.3 решения коллегии МЧС Республики Беларусь от 30.06.2018 № 27км, инспекцией надзора и профилактики Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги состояния пожарной безопасности субъектов хозяйствования, имеющих в своём составе взрывопожароопасные производства (здания, помещения, наружные установки категорий А, Б,

А_н, Б_н по взрывопожарной опасности) и пожароопасные производства (здания, помещения, наружные установки категорий В1-В4 по пожарной опасности).

В ходе проведенных мероприятий выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Советский район

здания и помещения не оборудованы (в т.ч. оборудованы не в полном объеме) установками пожарной автоматики (*филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»; СП ОАО «Электротехнический завод»; ОАО «Гомельский химический завод»; ООО «Альянс-Квадро»; КАУПСД «ГорСАП»; ОАО «ГЛЗ Центролит»; ОАО «Гомельский радиозавод»; ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод»; ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»; ОАО «Гомельский механический завод»; «Гомельская ТЭЦ-2» ГРУПЭ «Гомельэнерго»*);

установки пожарной автоматики находятся в неработоспособном состоянии (*филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»; СП ОАО «Электротехнический завод»*);

необходимая площадь легкобрасываемых конструкций в взрывопожароопасных помещениях не подтверждена соответствующим расчетом (*филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»*); *ОАО «Гомельский химический завод»; КАУПСД «ГорСАП»; ОАО «Гомельский механический завод»; газогенераторная станция филиала «Гомельоблгидромет» ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»; ОАО «Гомельская мебельная фабрика Прогресс»*);

допущена эксплуатация помещений не в соответствии с эксплуатационной технической документацией (*ОАО «Гомельский химический завод»; КАУПСД «ГорСАП»; ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»*);

проемы в противопожарных преградах разделяющих помещения категорий А, В1 – В3 одно от другого, а также от других помещений и коридоров не оборудованы соответствующими противопожарными заполнениями (*филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»; СП ОАО «Электротехнический завод»; филиал «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой»; ОАО «Гомельский химический завод»; КАУПСД «ГорСАП»; ОАО «Гомельский радиозавод»; ОАО «Гомельский механический завод»; ОАО «Сейсмотехника»; «Гомельская ТЭЦ-2» ГРУПЭ «Гомельэнерго»*);

не обеспечен вывод сигналов о срабатывании и неисправности от установок пожарной автоматики на пульт диспетчеризации МЧС (филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»; филиал «Автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»; СП ОАО «Электротехнический завод»; АЗС (АГЗС) №39 №27 РУП «Белоруснефть»; ОАО «ГЛЗ Центролит»);

не проведено испытание наружных металлических лестниц и ограждений крыш (или не соответствуют по результатам испытаний) (СП ОАО «Электротехнический завод»; ООО «Альянс-Квадро»; ОАО «Гомельский химический завод»);

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума (АЗС № 30 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»; ООО «Альянс-Квадро»; ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод»; ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»; ОАО «Сейсмотехника»);

не разработаны планы эвакуации (выполнены не в соответствии с формой, определенной Постановлением МЧС РБ от 20.04.2018 № 21) (АЗС № 30 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»; ООО «Альянс-Квадро»; АЗС (АГЗС) №39 №27 РУП «Белоруснефть»; КАУПСД «ГорСАП»; ОАО «Гомельский радиозавод»);

не обеспечены в соответствии с нормами первичными средствами пожаротушения (АЗС № 30 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»; ООО «Альянс-Квадро»; АЗС (АГЗС) №39 №27 РУП «Белоруснефть»; ОАО «Гомельский радиозавод»; ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод»; ОАО «Гомельская мебельная фабрика Прогресс»; «Гомельская ТЭЦ-2» ГРУПЭ «Гомельэнерго»);

допущена установка мебели, торгового оборудования и другого имущества препятствующего безопасной эвакуации (АЗС № 30 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»; АЗС (АГЗС) №39 №27 РУП «Белоруснефть»; ОАО «Гомельский радиозавод»);

территория АЗС не очищена от кустарников лиственных пород (АЗС № 30 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»);

не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности (ООО «Альянс-Квадро»; ОАО «Гомельский радиозавод»; ОАО «Гомельский завод «Коммунальник»; ОАО «Гомельский механический завод»; газогенераторная станция филиала «Гомельоблгидромет» ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»; ОАО «Сейсмотехника»);

двери наружных эвакуационных выходов расположенных на путях эвакуации не оборудованы замками (запорами) обеспечивающими

возможность их свободного открывания изнутри без ключа (ОАО «Гомельский радиозавод»);

Не выявлены нарушения на следующих объектах: АЗС №17 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»; КПД производства №1 ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»; КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест»; филиала ЦБПО ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Руководитель объекта ОДО «Автоцентр Афина» отказал в доступе для проведения мониторинга.

Новобелицкий район

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (Новобелицкий комбинат хлебопродуктов ОАО «Гомельхлебпром», Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт», ЗАО «Новый принцип», ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир», ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-Холдинг», ООО «ТринитиАвтоЛюкс», МАЗС-75 РУП «Белоруснефть – Белнефтепродукт», ОАО «Гомельский мясокомбинат»);

пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности (Новобелицкий комбинат хлебопродуктов ОАО «Гомельхлебпром», Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт»; «ТринитиАвтоЛюкс», ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир» (в посуточном участке));

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на наружных эвакуационных дверях (Новобелицкий комбинат хлебопродуктов ОАО «Гомельхлебпром», Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт»);

не восстановлена работоспособность доводчиков в противопожарных и дымонепроницаемых дверях (Новобелицкий комбинат хлебопродуктов ОАО «Гомельхлебпром», Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт», ОАО «Гомельдрев»);

требуют корректировки планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, сооружения (Новобелицкий комбинат хлебопродуктов ОАО «Гомельхлебпром», Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Гомельский мясокомбинат», МАЗС-75 РУП «Белоруснефть – Белнефтепродукт»);

предприятие не оборудовано адресной СПС с системой передачи извещений о пожаре и неисправности пожарной автоматики на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС (*Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт»*);

допускается эксплуатация системы пожаротушения сверх сроков службы, установленных изготовителем (*Филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК – консалт»*);

не проведена проверка состояния внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям (*ЗАО «Новый принцип», ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир», ООО «ТринитиАвтоЛюкс»*);

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума (*ЗАО «Новый принцип», ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир», ООО «ТринитиАвтоЛюкс»*);

стенд с информацией о пожарной безопасности не обновлен (либо отсутствует) (*ЗАО «Новый принцип», ООО «ТринитиАвтоЛюкс»*);

работники не знают требования пожарной безопасности, не умеют применять первичные средства пожаротушения (*ОАО «Гомельский ЛВЗ «Радамир»*).

в процессе эксплуатации здания медпункта на 9 этаже произведено перепрофилирование коридоров под складское помещение и кабинет (*ОАО «Гомельский мясокомбинат»*);

в РСУ осуществлено дополнительное подключение к сети противопожарного водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением давления в сети, без разработки проектной документации и последующего проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода (*ОАО «Гомельский мясокомбинат»*);

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения) (*ООО «ТринитиАвтоЛюкс»*);

помещения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и окрасочной, сушильной камеры не оборудованы автоматической установкой пожаротушения (*ООО «ТринитиАвтоЛюкс»*).

АЗС №52 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»

допущено размещение (установка) сооружения складского назначения (хранение ЛВЖ и ГЖ) без наличия проектной и эксплуатационной документации;

не определены для помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не определено необходимое количество и тип первичных средств пожаротушения (отсутствует необходимое количество сорбента);

не обеспечено хранение (складирование) веществ и материалов в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям (отсутствует необходимое количество сорбента в местах хранения ЛВЖ и ГЖ));

не переработаны планы эвакуации людей при пожаре (не указаны телефоны вызова пожарных подразделений, ответственных и пр.);

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017;

не организовано проведение противопожарных инструктажей со всеми работниками организации, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с разработанной инструкцией;

пожарный гидрант, не обозначен опознавательными знаками, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов, знаки не размещены на видных местах (в соответствии с СТБ 1392-2003 на высоте не менее 2,0 – 2,5 м, в т.ч. некорректно указано расстояние);

монтаж (подключение) электрооборудования (холодильники) в здании АЗС не выполнено с соблюдением требований предусмотренных паспортами (руководствами) на электрооборудование (подключение электроприборов выполнено с использованием сетей времянок; в розетки без заземления и пр.);

не обеспечена в полном объеме проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения, осуществляемая в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям;

АЗС №65 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»

допущено размещение (установка) сооружения складского назначения без соблюдения противопожарных разрывов и наличия проектной и эксплуатационной документацией;

не определены в полном объеме для помещений (для сооружения складского назначения) категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не определено необходимое количество и тип первичных средств пожаротушения (отсутствует необходимое количество сорбента);

не произведена перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей);

не обеспечено хранение (складирование) веществ и материалов в соответствии с порядком хранения веществ и материалов, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям (отсутствует необходимое количество сорбента в местах хранения ЛВЖ и ГЖ));

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017;

не организовано проведение противопожарных инструктажей со всеми работниками организации, а также обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с разработанной инструкцией;

пожарный гидрант, не обозначен опознавательными знаками, соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов, знаки не размещены на видных местах (в соответствии с СТБ 1392-2003 на высоте не менее 2,0 – 2,5 м, в т.ч. некорректно указано расстояние);

монтаж (подключение) электрооборудования в здании АЗС не выполнено с соблюдением требований предусмотренных паспортами (руководствами) на электрооборудование (подключение электроприборов выполнено с использованием сетей времянок;)

не обеспечена в полном объеме проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения, осуществляемая в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям

ОАО «Гомельдрев»

В противопожарных разрывах допускается складирование (хранение) горючих материалов.

Склад щепы.

- отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА;

- габаритные размеры кучи хранимых отходов (щепы) более нормативных. (длина 120м., ширина 50м., высота 14м.)

Так же выявлены нарушения ТКП 45-2,02-84-2007 Склады лесных материалов. Пожарная безопасность. Строительные нормы проектирования. (распространяется на склады лесных материалов, пиломатериалов, круглых лесоматериалов, балансов, осмола, дров, щепы, опилок, коры и древесных отходов и устанавливает требования пожарной

безопасности при их проектировании независимо от вместимости складов и форм собственности.

Территория склада не разделена на кварталы

- дороги, проезды и подъезды для пожарной аварийно-спасательной техники не имеют твердого покрытия

- на территории складов лесоматериалов по всей длине группы штабелей или куч не обеспечен проезд пожарной аварийно-спасательной техники

- превышены максимально допустимые геометрические размеры куч щепы, опилок, коры и древесных отходов по ширине более 50 м.

- при размещении склада вдоль берега естественного или искусственного водоемного источника следует устроен подъезд к береговой линии с устройством пожарного пирса размерами не менее 12*24 м с твердым покрытием

- не соблюдаются нормы складирования

ОАО «Гомельский жировой комбинат»

планы эвакуации не соответствуют форме, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями;

отделка потолка коридора в маргариновом цехе, устроенная в процессе эксплуатации здания, около входа в цех, кабинета механика, кладовой АХО, выполнена из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями;

отделка стен коридора 1 этажа в маргариновом цехе, устроенная в процессе эксплуатации здания, около электрощитовой, выполнена из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями.

Административный корпус заводоуправления

покрытие пола на путях эвакуации, устроенное в процессе эксплуатации здания, выполнено из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями;

отделка стен коридора второго этажа, устроенная в процессе эксплуатации здания, выполнена из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями;

отделка стен коридора первого этажа, вестибюля, устроенная в процессе эксплуатации здания, выполнена из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями;

в процессе эксплуатации здания демонтированы шлейфы пожарной сигнализации, ввиду чего не все помещения оборудованы техническими средствами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Цех рафинации растительного масла (гидроцех)

перегородка, ограждающая путь эвакуации (коридор) от кабинета заместителя начальника цеха и комнаты приема пищи, устроенная в процессе эксплуатации здания, не выполнена с требуемым пределом огнестойкости, п.9;

покрытие пола на путях эвакуации второго этажа, устроенное в процессе эксплуатации здания, выполнено из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями;

отделка потолка коридора 2 этажа, устроенная в процессе эксплуатации здания, выполнена из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями.

ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-Холдинг»

помещения эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них (помещение венткамеры на 1 этаже корпуса №3);

не все работники знают требования пожарной безопасности, не умеют применять первичные средства пожаротушения, п.6;

пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности в корпусе №2;

монтаж (подключение) электрооборудования выполнено без соблюдения требований предусмотренных паспортами (руководствами) на электрооборудование (подключение электроприборов выполнено с использованием сетей времянок).

Нарушений не выявлено в АЗС-29 РУП «Белоруснефть – Белнефтепродукт», МАЗС-10 РУП «Белоруснефть – Белнефтепродукт».

Железнодорожный район

ОАО «ГЗиН»

При проведении мониторинга выявлены нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017:

АБК 5 блок:

двери, ведущие на лестничную клетку не обеспечены устройствами самозакрывания с уплотнениями в притворах;

планы эвакуации людей при пожаре не приведены в соответствие с формой, определенной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не обеспечена возможность свободного открывания без ключа эвакуационных дверей в здании АБК;

пути эвакуации не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

не обеспечена возможность свободного открывания без ключа эвакуационных дверей;

на шкафах пожарных кранов отсутствуют знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026 для обозначения места нахождения пожарных кранов, их порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части;

не проводятся ежеквартальные проверки огнетушителей (данные не вносятся в эксплуатационные паспорта и журнал);

отделка стен выполнена материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности;

не обеспечены в полном объеме члены ДПД и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, самоспасателями фильтрующего типа.

ЦПС:

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017:

не организована в полном объеме подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям (в соответствии с Постановлением МЧС №21 от 02.05.2018 «Об утверждении программ пожарно-технического минимума»);

пути эвакуации не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

не переработаны планы эвакуации людей при пожаре (в соответствии с Постановлением МЧС №30 от 20.04.2018 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»);

не обеспечена постоянная готовность средств противопожарной защиты (загроможден газоанализатор);

пожарный щит не укомплектован согласно норм положенности;

не заполнены (заделаны) на всю толщину зазоры в строительных конструкциях в помещениях, образуемые при пересечении их инженерными коммуникациями;

на наружной стороне дверей категории А не размещена дополнительная карточка мер пожарной безопасности;

не обеспечено хранение продукции с осуществлением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения не содержатся свободными.

АЗС:

на ящиках для песка не указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части;

ящики для песка не укомплектованы сухим песком, приложение 5;
в ящиках для песка находятся посторонние предметы.

Сборочный корпус и участок краскоприготовления:

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017:

не переработаны планы эвакуации людей при пожаре (в соответствии с Постановлением МЧС №30 от 20.04.2018 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»);

допускается загромождение путей эвакуации;

не в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения;

не обеспечена постоянная готовность к применению первичных средств пожаротушения (загроможден подход к ПК);

на наружной стороне дверей категории А не размещена дополнительная карточка мер пожарной безопасности.

не вывешен план размещения материалов и веществ, с отражением места их хранения, а также физико-химические свойства (агрегатное состояние, показатели пожаровзрывоопасности, токсичность);

не обеспечено хранение продукции с осуществлением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения не содержатся свободными.

ОАО «Гомельстройматериалы»

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

не организована переработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017;

Рекомендуемые для исполнения:

не обеспечены в полном объеме работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, самоспасателями фильтрующего типа;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации на самоспасатели;

не вывешен план размещения материалов и веществ, с отражением места их хранения, а также физико-химические свойства (агрегатное состояние, показатели пожаровзрывоопасности, токсичность);

не обеспечено хранение продукции с осуществлением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения не содержатся свободными;

схема электроснабжения не предусматривает в случае возникновения пожара автоматическое отключение технологического оборудования в помещениях со взрывоопасными зонами при опасной концентрации газа в воздухе помещения и централизованное отключение вентиляционного оборудования.

ОАО «Полеспечать»

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

не организована переработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной

безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (п.п.3.2., 8);

имеющиеся планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют требованиям (п.49);

не предусмотреть хранение веществ и материалов с учетом условий совместимости их хранения, установленных в приложении к Инструкции №24 от 26.04.2018 «О порядке хранения веществ и материалов» (п.31).

Рекомендуемые для исполнения:

не обеспечены в полном объеме работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, самоспасателями фильтрующего типа;

не вывешен план размещения материалов и веществ, с отражением места их хранения, а также физико-химические свойства (агрегатное состояние, показатели пожаровзрывоопасности, токсичность);

не обеспечено хранение продукции с осуществлением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения не содержатся свободными;

на наружной стороне дверей (ворот) складов не размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

производственные помещения не оборудованы установками пожарной автоматики;

на наружной стороне помещений категории А не размещена дополнительная карточка мер пожарной безопасности.

Иностранного производственно-технического управления ИУПП «Интертейпс» фирмы «Честнут АГ»

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

имеющиеся планы эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствуют требованиям (п.49);

не организовано наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности (п.3.2).

Рекомендуемые для исполнения:

работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, не обеспечены самоспасателями фильтрующего типа
самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации на самоспасатели.

ОАО «Гомельхлебпром»

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017;

на дверях, входящих в систему противодымной защиты демонтированы устройства самозакрывания;

не предоставлены документы подтверждающие испытание наружных пожарных лестниц;

не предоставлены документы подтверждающие подготовку работников по программам пожарно-технического минимума и проведение противопожарных инструктажей;

на втором этаже пожарный кран не обеспечен рукавом и стволом;

не предоставлены документы подтверждающие проверку противопожарного водоснабжения.

Рекомендуемые для исполнения:

на наружной стороне дверей категории Б не размещена дополнительная карточка мер пожарной безопасности.

на дверце пожарных шкафов с внешней стороны, не указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части;

стены и потолки на путях эвакуации выполнены из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности;

не обеспечены в полном объеме работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, самоспасателями фильтрующего типа;

не вывешен план размещения материалов и веществ, с отражением места их хранения, а также физико-химические свойства (агрегатное состояние, показатели пожаровзрывоопасности, токсичность);

не обеспечено хранение продукции с осуществлением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения не содержатся свободными;

пожарный щит не укомплектован согласно норм положенности;

рукав внутреннего пожарного крана на первом этаже не присоединенными к пожарному крану;

Склад БХМ не оборудован установками пожарной автоматики.

КПУП «Гомельводоканал»

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

не предусмотреть хранение веществ и материалов с учетом условий совместимости их хранения, установленных в приложении к Инструкции №24 от 26.04.2018 «О порядке хранения веществ и материалов»;

стеллажи, на которых хранятся горючие вещества и материалы, не изготовлены из негорючих материалов;

при хранении баллонов с ГГ не приниматься меры, предупреждающие их падение и повреждение;

баллоны со сжатыми и сжиженными ГГ не закрепляются и не размещаются так, чтобы они не подвергались механическим воздействиям. Для предупреждения утечек газа на боковом штуцере вентиля баллона не ставиться заглушка, а на баллоны объемом 40 литров и более, не устанавливаются предохранительные колпаки;

на складе для баллонов с ГГ не установлены приборы, сигнализирующие о возникновении опасной концентрации газов (газоанализаторы).

Рекомендуемые для исполнения:

на дверце пожарных шкафов с внешней стороны, ящиках для песка не указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части;

не обеспечены в полном объеме работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, самоспасателями фильтрующего типа;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации на самоспасатели;

не вывешен план размещения материалов и веществ, с отражением места их хранения, а также физико-химические свойства (агрегатное состояние, показатели пожаровзрывоопасности, токсичность);

не обеспечено хранение продукции с осуществлением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения не обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения не содержатся свободными;

ящики для песка не укомплектованы лопатами;

ящики для песка не укомплектованы сухим песком;

на наружной стороне дверей (ворот) складов не размещены указатели категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны;

на наружной стороне двери цеха пропитки электродвигателей (категория А) не размещена дополнительная карточка мер пожарной безопасности.

Совместное белорусско-германское предприятие «Беккер-Систем» общество с ограниченной ответственностью

Согласно паспорта пожарной безопасности в составе предприятия имеются помещения категории А по взрывопожарной опасности:

участок окраски межкомнатных дверей – категория А;

участок шлифовки – категория А.

В связи с переходом СП «Беккер-Систем» ООО на новый технологический процесс без использования красителей на основе углеводородных растворителей (растворителей Р646 и т.п.), с последующей их заменой на акриловые однокомпонентные лаки FA34 и LA32HPLUS, не представляющих опасность взрыва, соответственно, изменились категории помещений участка окраски межкомнатных дверей по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон по ПУЭ. При этом категории помещений участка окраски межкомнатных дверей и участка шлифовки имеют низшую категорию Д, согласно ТКП 474-2013, а

также пожароопасные зоны класса П-1 по ПУЭ.

ИПУП «АЛКОПАК»

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

не организована переработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017;

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения (неисправны ПГ 5 и 6).

АЗС №15; ААЗС № 88; АЗС №16 Белоруснефть; АЗС №18 Белоруснефть; АЗС №70 Белоруснефть; АЗС №21 Белоруснефть; АЗС №77 Белоруснефть; АЗС №30 Белоруснефть РУП «Белоруснефть» Гомельоблнефтепродукт.

Согласно приказа РУП ПО «Белоруснефть» РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» № 0414 от 17.05.2016 АЗС №30 Белоруснефть по ул. Могилевская, 3 выведена из эксплуатации.

В ходе проведения мониторинга установлено, что имеются нарушения общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:

электромагнитные замыкатели на дверях не срабатывают от оборудования пожарной автоматики;

на дверях АЗС №70, входящих в систему противодымной защиты демонтированы устройства самозакрывания.

Рекомендуемые для исполнения:

не обеспечены в полном объеме работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей из здания при пожаре, самоспасателями фильтрующего типа;

самоспасатели не размещены в специально отведенных, опломбированных шкафах с вентиляционными отверстиями, с учетом требований эксплуатационной документации на самоспасатели.

Центральный район

Не выявлены нарушения на следующих объектах: Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» (мельнично-элеваторный комплекс), Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» (реализационная база), Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» (крупозавод), АЗС №20 Белоруснефть.



















